

## Recommandations importantes:

Les embouts du fil reliant la console au brûleur-plume, doivent assurément être ancrés profondément aux branchements. Un raccord inadéquat produira une baisse de la performance. Il est normal au début d'utiliser une forte pression.

Quelques problèmes reliés à un mauvais branchement :

1. Chaleur irrégulière.
2. Que l'on doit augmenter l'intensité à la console.
3. Bourdonnement ou vibration au branchement.
4. Une chaleur excessive peut faire fondre le branchement.

Si après vérifications, le problème persiste, contactez RAZERTIP INDUSTRIES


Voir les photos ci jointes, démontrant comment brancher correctement les embouts.



raccord inadéquat



raccord parfait



raccord inadéquat



raccord parfait